



212700 INTERRUPTOR BIPOLAR 40558G

O artigo 212700 foi descontinuado no fornecedor pelo que será substituído pelo seguinte artigo:



212664 INTERRUPTOR BIPOLAR 41014C